



Фиг. 1

1. На Фиг.1 показано примерное расположение оборудования лифта с верхним машинным помещением. Размеры помещения должны быть такими, чтобы обеспечить легкую и безопасную работу со всеми устройствами, особенно с электрическими. Перед панелью управления и штурвалом должна быть предусмотрена зона обслуживания (свободная площадка).

Если электродвигатель имеет частотное управление и его мощность больше 7,5 kW, необходимо предвидеть место для еще одного шкафа с горизонтальными размерами 230x570.

В случае поставки с лифтом дополнительного аварийного питания (опция), добавляется еще один шкаф с горизонтальными размерами 230x530.

2. Машинное помещение располагается над шахтой и должно включать ее горизонтальную проекцию.
3. Люк предусматривается только в случае, если это необходимо для монтажных и сервисных операций или является единственным доступом к машинному помещению.

Замечание: См. ПУБЭЛ - раздел IV. Размещение оборудования

* Минимально допустимые размеры люка для доступа людей. Если люк является единственным доступом, то необходимо предвидеть возможность для подачи лебедки и панели управления. Габаритные размеры лебедки даются на чертежах.

	Разработал	Ангелов	Расположение оборудования в машинном помещении	ВМП	
	Проверил	Пенчев		Лист	Вс. листов
				1	1

ИЗАМЕТ